

Support : carte umap Kernavélo : <https://bit.ly/3eJwNUU>

Signalement S1 – Signalétique verticale / sens unique et interdit non respecté

Localisation : rue Jean-Baptiste Bousquet / Locmaria



Les riverains semblent tous emprunter la rue dans le sens Prieuré vers Place Stivel. En atteste le sens des voitures stationnées. Qui a raison ? Le Ville de Quimper, ou bien les riverains ?

Signalement S2 – Statut cyclable de la passerelle du Cap-Horn ?

Les travaux de la place Stivel rendent aisé l'accès à la passerelle du Cap Horn. Mais une signalétique verticale semble indiquer que toute circulation, sauf piétons, y est interdite.



S3 - Statut cyclable du pont Pissette ?

Le pont Pissette est-il cyclable ?

S4 – Potelet non visible + demande de curage/nettoyage du chemin de Lanniron

Localisation : entrée du chemin de Lanniron (voir carte Umap <https://bit.ly/3eJwNUU>)



Potelet non équipé de réflecteurs. Mais est-il bien utile ?

La végétation gagne sur le chemin qui nécessite un entretien et un retrait de terre et végétation pour récupérer de l'emprise.